El Castillico de Alfaix, una fortaleza por descubrir

Su estado de conservación, en ruinas, reclama la intervención urgente de las Administraciones Públicas



Mariano Martín García

Mientras preparaba un artículo para la revista La Axarquía sobre las construcciones militares medievales del Poniente Almeriense, llega a mis manos un ejemplar del nº 2 de la revista LA CIMBRA, en el que se mencionaba la existencia de posibles restos medievales del Castillico de Alfaix. Puesto en contacto con el director de la misma, Emilio Ruiz, me indicó que una de las pocas personas que sabía dónde se encontraban dichos restos era el cartero de Los Gallardos, Torcuato Martínez Molina.

Una tarde de mediados de agosto fui a Alfaix para entrevistarme con Torcuato. Tras presentarme, le indiqué los motivos que me llevaban él. Con apesadumbrado me comentó que llegaba tarde ya que los restos del Castillico habían sido destruidos. Había visto las máquinas que ejecutaron los desmontes de la trinchera de la Autovía del Mediterráneo, próxima al nuevo puente de río Jauto, verter las tierras en aquella zona y pasar sobre los restos, lo que le hacía suponer su destrucción. Ante mi curiosidad por conocer su situación en el mapa, se ofreció a acompañarme al lugar y cuál fue su sorpresa y su alegría cuando comprobó que los restos que él recordaba, prácticamente completos, se encontraban en su sitio, sin haber sido tocados por las grandes

máquinas. Gracias a ello podemos hoy darlos a conocer.

Es muy probable que la actual población de Los Gallardos se poblara en sus primeros tiempos con gentes procedentes de las cercanas y antiguas poblaciones medievales de Bédar, Serena y Alfaix, ya que en las tres se localizan, además de sus respectivos topónimos, cerámica superficial y restos importantes de dicha época. Así, el castillo árabe de Bédar, la iglesia morisca de Serena, posiblemente antes mezquita, y, en Alfaix, además de las ruinas del Castillico, que ahora describiremos, los restos ya muy desfigurados de lo que parece que fueron unos baños termales, situados en la margen

izquierda del río Aguas, unos 1.000 metros aguas abajo de la desembocadura del Jauto.

aproximada 160 metros.

Se ha podido comprobar in situ que las obras de ejecución de la mencionada

Los restos existentes del Castillico de Alfaix se localizan sobre la margen derecha del río Jauto, poco antes de su confluencia con el Aguas y de que sea cruzado por el moderno puente de la Autovía del Mediterráneo. Mapa Militar de España - Sorbas (1.031) - Escala 1:50.000. Coordenadas UTM (591.950-4.111.900).

EL CASTILLICO DE ALFAIX LOS GALLARDOS (ALMERIA)

> autovía han ocasionado sensibles desperfectos en la zona, causando daños en los muros extremos de las ruinas que ahora ponemos a la luz. Los grandes movimientos de tierras que estas obras traen consigo, y en concreto el desmonte de la trinchera ejecutado en el cerro próximo al castillo, motivaron el que se usaran como vertederos las dos barranqueras que rodean los restos de construcciones medievales. De esta forma, sin que se le dé importancia alguna, se ha transformando completamente el paisaje de este lugar y lo que antes era un pequeño cerrete aislado por tres de sus partes ahora se ha convertido en un gran espacio triangular, completamente llano y en el que no tiene ningún sentido defensivo

colocar una fortaleza militar. Al menos, casi milagrosamente, se han conservado los antiguos restos de este desconocido castillo y que hasta nuestro amigo Torcuato ya los daba por perdidos

Como se ha indicado, el castillo de Alfaix se encontraba entre dos barranqueras casi paralelas, situadas al NO y SE de las edificaciones, siendo de mayor profundidad la primera. Al NE, la escarpada roca sobre la que asienta está cortada casi en vertical sobre el río Jauto, lo que lo hace perfectamente defendible por esta zona. Al

SO se unían las cabeceras de los dos barrancos, estando por tanto el terreno que lo rodeaba mucho más elevado, si bien algo más bajo que el nivel interior de la fortificación. El camino de acceso desde Alfaix venía por la cuenca del río Jauto, ascendiendo por la ladera derecha y llegando al castillo a través de la barranquera SE, conservándose, al menos toda la última parte.

Los restos conservados dan idea de un recinto de planta romboidal irregular con el ángulo más agudo situado al N, cercado por una muralla de mampostería de lajas, colocadas en seco, con espesores que oscilan entre 1,25 y 1,40 metros. La parte que da sobre el río Jauto es posible que tuviera sólo u simple peto defensivo, dado el fuerte escarpe de la roca Lo que hoy queda conforma un espacio murado sensiblemente en L disponiendo en su trazado de

dos torres huecas, una en el ángulo S y otra en el lateral SE. La altura máxima visible en la actualidad de estos muros puede llega en algún punto a superar los 2,00 metros teniendo en cuenta que el relleno interior producido por la acumulación de los materiales procedentes del derrumbe de la fortaleza, puede esconder mayores alturas conservadas de muralla.

De las torres mencionadas, la segunda de ellas tiene planta rectangular con la parti NE maciza, habiendo sido adosada a la muralla principal con posterioridad. Su muros, construídos del mismo material que la anterior, tienen un grosor de 1,05 metros Dispone de dos huecos de paso ligeramento descentrados, por lo que podrís

corresponder con la puerta de acceso al interior del recinto ya que se encuentra próxima al camino de llegada desde Alfaix.

La torre situada al S tiene planta trapezoidal, siendo maciza la parte que forma el ángulo. Sus muros son continuación de la muralla principal, si bien el que la cierra por su interior, éste construído después, tiene un grueso variable y un pequeño hueco de acceso en abierto en su parte más delgada. Toda su zona S se encuentra enterrada por las tierras procedentes del desmonte de la autovía.

En el interior del recinto y con dirección N-S se observan los restos de lo que parece ser una construcción rectangular, con dimensiones interiores de más de 16,00 metros de larga por 6,85 metros de ancha. De ella, se conservan parte de tres de sus muros, apreciándose cara vista en algunas zonas del paramento interior, habiendo desaparecido el que la cerraba por el N. No se aprecia ningún trozo de muro con las dos caras vistas, por lo que no se ha podido medir su espesor. Dentro de esta nave también se ven restos de muros pertenecientes a su distribución interior.


Al SE de esta última construcción y en el espacio que queda entre ella y la muralla se observa un hoyo en el terreno, cubierto de vegetación, que podría ser indicio de la ubicación del aljibe de que

dispondría la fortaleza.

El estado general de conservación de esta pequeña fortaleza es malo, encontrándose en la actualidad abandonado y cubierto de vegetación. El hecho de que esté construída con mampostería de lajas en seco, sin traba aparente de mortero y sin enfoscado exterior, hace que la degradación de sus muros sea mayor. Esto y los daños que las máquinas hayan podido causar en el monumento y en su entorno hacen que sea urgente una inmediata intervención para su total recuperación y puesta en valor, excavando el recinto y consolidando los interesantes restos de esta construcción desconocida y, hasta hace pocas fechas, dada totalmente por perdida.

Por último, sólo quisiera recordar a las administraciones competentes que este tipo de edificaciones están amparadas por la actual Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, la que en su disposición adicional 2ª, remite al Decreto de 22 de abril de 1949, en el que textualmente se dice que "todos los Castillos de España, cualesquiera que sea su estado de ruina, quedan bajo la protección del Estado, que impedirá toda intervención que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento. Los Ayuntamientos en cuyo término municipal se conserven estos edificios son responsables de todo daño que pudiera sobrevenirles". Sin comentarios.

Mariano Martín es Arquitecto Técnico perteneciente a la Universidad de Granada.







Estado en que se encuentra actualmente el Castillico de Alfaix. (Fotos del autor)