
# Patrimonio geológico y minero y desarrollo regional





Editores:

Isabel Rábano Ignacio Manteca Cristóbal García







# INSTALACIONES METALÚRGICAS AURÍFERAS: PATRIMONIO MINERO EN LA SIERRA DEL CABO DE GATA (ALMERÍA)

F. Hernández Ortiz

Repsol-YPF E&P, Po de la Castellana no 280, 28046 Madrid. (fhernandezo@repsolypf.com)

#### RESUMEN

Los yacimientos auríferos de Rodalquilar están situados en la sierra volcánica del Cabo de Gata (Almería). Probablemente pudieron ser conocidos ya desde muy antiguo, pero a pesar de ello no se tiene conocimiento de restos físicos de la minería aurífera que sean anteriores al siglo XIX. Es en el último tercio del siglo XIX, cuando en las fundiciones murcianas a las que se enviaba el mineral de plomo de las minas de Rodalquilar, se detectó la presencia de oro y a partir de entonces se inicia la carrera por obtener el oro a pie de mina en Rodalquilar. Como herencia de esa fiebre del oro, ha llegado hasta el día de hoy los restos de 5 instalaciones metalúrgicas auríferas que se sucedieron a lo largo del siglo XX en diferentes lugares de la Sierra del Cabo de Gata.

Palabras clave: Cabo de Gata, metalurgia, oro, Rodalquilar, yacimiento.

#### ABSTRACT

The Rodalquilar gold deposits are located in the mountains of the Cabo de Gata volcanic range (Almería province). Although the deposits could have been discovered a very long time ago, no physical evidence of gold mining activities predating the 19<sup>th</sup> century currently remains. The gold was detected in the last part of the 19<sup>th</sup> century in Murcia smelting plants, where ore from Rodalquilar was sent to for extraction of lead. The discovery marked the start of a gold rush in Rodalquilar. What remains of that gold rush today, are the ruins of five gold metallurgic plants that were built during the 20<sup>th</sup> century in various parts of the Cabo de Gata volcanic mountains.

Key words: Cabo de Gata, metallurgy, gold, Rodalquilar, deposit.

#### 1. INTRODUCCIÓN


Tal vez en la época de los romanos ya existieran actividades auríferas en la Sierra del Cabo de Gata (Sánchez Gómez, 1989, p. 49), pero será a finales del siglo XV cuando tengamos constancia de concesiones auríferas en el obispado de Almería (que incluye la Sierra de Cabo de Gata).

En 1499, y por Real Orden, se arriendan a Juan de Alanis las minas del obispado de Almería para su explotación (La minería andaluza, libro blanco, 1986, p. 41)

El 21 de Febrero de 1514, "se concede la merced al capitán Martín Cabrero de todos y cualesquier mineros que pueda hallar ó descubrir en los términos de la ciudad de Almería de oro, plata, cobre ó metal" (Maffei, y Rua Figueroa, 1872, p, 395)

Real Cédula fechada el 3 de Abril de 1525 en Madrid, "se hace merced de juro a Juan Señor de Noncarme y Juan de Matine señor de Marcq, las explotaciones del obispado de Almería, para oro, plata, hierro, cobre, latón, azul, azogue, bermellón, alumbre, cardenillo y otros metales del obispado de Almería, pagando la décima parte a S.M." (González, 1832, p. 180)

Pero durante los siglos XV al XVIII no parece haber evidencias conocidas de explotaciones auríferas en la zona de Rodalquilar.



Mapa 1. Localización de Rodalquilar.

# 2. MINERÍA Y METALURGIA AURÍFERA EN LA SIERRA DEL CABO DE GATA – EDAD CONTEMPORÁNEA

En la segunda mitad del siglo XIX existían diferentes minas metálicas en el entorno de Rodalquilar. Una de ellas era "Las Niñas", donde se extraía galena argentífera para después enviarla a las fundiciones del Levante español. Fue en una de estas fundiciones donde se detecto la presencia de oro, en los plomos

obtenidos en el proceso de fundición del mineral proveniente de Rodalquilar (Gómez Iribarne, 1903, p. 2). Como consecuencia de esto, en el año 1883 se recogen y se analizan en laboratorio 3 muestras de la mina "Las Niñas" y se descubre oro en ellas (Anónimo, 1883, p. 459). Pero en 1883 no se disponía en Rodalquilar de la tecnología metalúrgica para beneficiar el oro, por lo cual se suscribieron contratos con las fundiciones murcianas para enviar el mineral aurífero y utilizarlo como fundente en el proceso de fundición del plomo, obteniéndose un plomo aurifero que mas tarde sería enviado a Europa para separar el oro del plomo (Pérez de Perceval, 1989, p. 253). La fundición a la que llegaron la mayoría de los cuarzos auríferos de Rodalquilar, se llamaba Santa Elisa, se inauguró en 1885, pertenecía a la Compañía Metalúrgica del Puerto de Mazarrón y estaba situada en el mismo puerto de Mazarrón (Guillén Riquelme, 1997, p. 87).

Esta rocambolesca situación para poder beneficiar el oro se mantuvo desde 1883 hasta los primeros años del siglo XX. Hasta esos momentos, el oro conocido de Rodalquilar se encontraba diseminado en el cuarzo de las minas, que era la




Figura 2. Fundición "Santa Elisa" (Guillén Riquelme, 1997)

ganga de los filones de plomo. Pero en 1915 se descubre un rico filón de oro en la mina "María Josefa", dando lugar al registro de la primera mina de oro como tal, dejando entonces de ser un subproducto de las minas metálicas (Estadística Minera y Metalúrgica de España, 1915).

# 3. INSTALACIÓN METALÚRGICA DE LA MINA MARÍA JOSEFA

Será a mediados de la década de 1920, cuando el señor Juan López Soler lidera la construcción y puesta en marcha en Rodalquilar, de una instalación metalúrgica para beneficio de oro mediante el método de amalgamación. Se construyó en el paraje del Madroñal, junto a la entrada de la mina "María Josefa" y era alimentada por el mineral aurífero de la propia mina. Fue inaugurada en el año 1925; tenía capacidad para 20 toneladas de mineral y constaba secuencialmente de (Estadística Minera y Metalúrgica de España, 1925).

- Horno de cuba de 11 metros de altura y 1,4 de ancho para caldeo de los cuarzos y facilitar su trituración
- Elevador de cangilones
- Trituración primaria mediante una machacadora
- Molino para la molienda del material aurifero
- 6 mesas de 1,40 x 0,90 y una paila para amalgamación
- Horno de destilación de amalgama



Figura 3. Instalación metalúrgica de amalgamación. Mina "María Josefa" (1925).

En un principio, era de esperar que todo saliera bien, dado que existía oro en estado libre que como tal era susceptible de formar una aleación con el mercurio (amalgama) que posteriormente y mediante hornos adecuados seria separada en sus dos componentes principales: oro y mercurio. Pero en el proceso del caldeo de los minerales auríferos en el horno de cuba, se originaban sustancias que impedían el correcto funcionamiento del proceso de amalgamación. Esto supuso el fracaso de toda la operación en el año 1926 (Estadística Minera y Metalúrgica de España, 1926).

## 4. INSTALACIÓN METALÚRGICA DE LAS MINAS DE ABELLÁN

Tras el fracaso de D. Juan López Soler, pronto aparecieron nuevos proyectos minero-metalúrgicos en Rodalquilar (Estadística Minera y Metalúrgica de España, 1929 y 1930). Uno de ellos será el de D. Antonio Abellán, quien en el año 1929 implica su fortuna personal en la construcción de una planta metalúrgica para el beneficio de oro. La edificación




Figura 4. Horno de cuba. Mina "María Josefa" (1925).

se realizo en el cauce de la rambla de las Yeguas, a menos de 1 km del pueblo de Rodalquilar. La instalación funcionó durante el año 1929 y constaba secuencialmente de:

- Tolva que recibía el mineral aurífero en vagonetas
- Trituración primaria mediante una machacadora
- Trituración secundaria con una batería de bocartes
- Molienda en húmedo
- Tratamiento del mineral por vía húmeda




Figura 5. Instalación metalúrgica de "minas de Abellán" (1929).

En esta ocasión el fracaso fue probablemente debido a la baja ley de los minerales tratados y/o a la falta de la necesaria pericia técnica en la metalurgia del oro.

# 5. INSTALACIÓN METALÚRGICA DE "MINAS DE RODALQUILAR S.A."

Al tiempo que D. Antonio Abellán fracasaba en su proyecto del año 1929, la empresa de capital inglés Minas de Rodalquilar S.A. llegaba a Rodalquilar ese mismo año y alquilaba tres concesiones mineras. En 1930, bajo la dirección técnica de personal británico, comenzaba la construcción de una planta metalúrgica para beneficio de oro mediante el método de cianuración. Ya en 1931, también bajo la dirección técnica de personal británico, la instalación estaba en funcionamiento y obtenía resultados positivos.

La maquinaria de las instalaciones era de la compañía Dorr, motivo por el cual se le bautizo popularmente como "planta Dorr". La planta estuvo funcionando con éxito bajo la dirección de Minas de Rodalquilar S.A., hasta el verano de 1936. Entre 1931 y 1936 la planta Dorr trata 90.500 toneladas de mineral aurifero y obtuvo 1 tonelada de oro (Estadística Minera y Metalúrgica de España. 1931 a 1936). La instalación tenia capacidad para tratar 80 toneladas de mineral aurifero al día, estaba situada a 500 metros del pueblo de Rodalquilar y constaba secuencialmente de (Estadística Minera y Metalúrgica de España 1933, Rubio de la Torre, 1935):

- Tolva de gruesos que recibía el mineral aurífero
- Trituración primaria mediante una machacadora
- Trituración secundaria mediante una batería de bocartes
- Molienda en húmedo
- Tanques espesadores de la pulpa
- Tanques agitadores para disolver el oro en presencia de cianuros alcalinos
- Tangues para lavado contracorriente
- Precipitación del oro mediante cinc en virutas
- Afino
- Fundición y obtención del lingote de oro




Figura 6. Instalación metalúrgica de "Minas de Rodalquilar S.A." (1930). (Rubio de la Torre. 1935).

#### 6. GUERRA CIVIL

Con el comienzo de la guerra civil, los sindicalistas republicanos incautan las minas e instalaciones de Minas de Rodalquilar S.A., pero un cúmulo de circunstancias hacen que al final de la guerra todo este paralizado y en malas condiciones. Entre 1936 y 1939, bajo la dirección sindicalista, se trataron en la planta Dorr alrededor de 6.200 toneladas de mineral aurífero y se obtuvieron 70 kilos de oro (Estadística Minera y Metalúrgica de España, 1936 a 1939).

### 7. INSTALACIONES METALÚRGICAS DE "ENADIMSA"

Con la llegada de la paz y ante la imposibilidad de que los antiguos propietarios de las minas reiniciaran las labores, el estado español incauta en el año 1940 todas las minas de Rodalquilar y también la planta Dorr. En 1940 el Instituto Geológico y Minero de España se hace cargo de todo, pero en el año

1943 lo cede a la recién creada Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras S.A. (ENADIMSA), perteneciente al I.N.I. (Estadística Minera y Metalúrgica de España, 1940 a 1943). La empresa Adaro vuelve a poner en actividad la mayoría de las minas auríferas de la zona y entre 1943 y 1955 continúa utilizando con éxito la planta Dorr. Entre los años 1943 y 1955 la planta trata 230.000 toneladas de mineral y obtiene una tonelada y media de oro (Estadística Minera y Metalúrgica de España 1943 a 1955).

Pero a finales de la década de 1940, se descubren nuevos yacimientos auríferos en el cerro del Cinto y para su explotación a cielo abierto se decide la compra a la casa Denver de Canadá de una nueva planta metalúrgica para beneficio de oro mediante cianuración y reemplazar a la antigua planta Dorr (Llorente, 1991, p. 608). La nueva instalación metalúrgica suponía cambiar el tradicional método de minería subterránea por el de minería a cielo abierto. La planta Denver se construyo junto a la planta Dorr y era técnicamente muy similar a ella, pero tenía una capacidad bastante superior, que llegaba a las 600 toneladas de mineral al día. Se inauguró en Mayo de 1956 y constaba secuencialmente de: (Minas de oro de Rodalquilar, Almería, 1956. Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras)

- Tolva de gruesos que recibía el mineral aurífero
- Trituración primaria con una machacadora de mandíbulas
- Trituración secundaria con un cono Symons
- Molienda en húmedo
- Tanques espesadores de la pulpa
- Tanques agitadores para disolver el oro en presencia de cianuros alcalinos
- Tanques para lavado contracorriente
- Precipitación del oro mediante cinc en polvo
- Afino
- Fundición y obtención del lingote de oro




Figura 7. Instalación metalúrgica de la "Empresa Nacional Adaro" (1956).

En el año 1966 debido al agotamiento de los filones auríferos, la planta Denver y las minas de Rodalquilar paran sus actividades. Entre 1956 y 1966, la Denver trató 1.180.000 toneladas de mineral aurífero y obtuvo casi 4 toneladas de oro (Estadística Minera y Metalúrgica de España, 1956 a 1966).

## 8. INSTALACIÓN METALÚRGICA DE "ST. JOE TRANSACCIÓN"

En la década de 1980, debido al aumento del precio del oro se inician nuevas investigaciones en Rodalquilar que culminarán en el año 1989 con la reapertura de las minas de oro, por parte de la empresa St. Joe Transacción. Las minas serán a cielo abierto y estarán situadas de nuevo en el cerro del Cinto. Sin embargo la metalurgia va a ser diferente y se utilizará una nueva planta que se construirá en 1989 en las inmediaciones del cortijo del Fraile. La instalación metalúrgica fue diseñada y construida por la empresa holandesa CYMET para obtener oro mediante lixiviación en pilas. Su capacidad era de 800 toneladas de mineral aurífero al día y constaba secuencialmente de: (Llorente, 1991)

- Tolva de gruesos que recibía el mineral aurífero
- Trituración primaria con una machacadora de mandíbulas
- Trituración secundaria mediante un cono Symons
- Creación de pilas de mineral (5.000 toneladas / pila)
- Riego por aspersión de las pilas con liquido cianurado
- Drenaje y recogida de la solución rica en oro
- Absorción del oro mediante carbón en columnas (C.I.C.)
- Lavado del carbón y obtención de solución rica en oro
- Electrolisis de la solución rica en oro
- Lavado de catados y obtención del concentrado de oro
- Fundición y obtención del lingote de oro




Figura 8. Instalación metalúrgica de la empresa "St. Joe Transacción y Cia, S.R.C." (1989).

La actividad cesa en el año 1990 debido al precio del oro, habiéndose beneficiado unos 200 kg de oro y 40 de plata en los apenas dos años de vida de la instalación metalúrgica (Estadística Minera y Metalúrgica de España, 1989 y 1990).

### 9. CONCLUSIONES

El estudio de estas cinco instalaciones metalúrgicas, es igual a decir el estudio de la evolución de la minería, tanto en el ámbito de Rodalquilar como en el ámbito nacional, ya que se parte de pequeños propietarios, de pequeñas minas, con pocos medios técnicos y económicos, y se va pasando poco a poco a propietarios cada vez mayores, con minas cada vez mayores, con cada vez más medios técnicos y económi-COS.

#### REFERENCIAS

Anónimo. 1883. El oro del Cabo de Gata. Revista Minera, Tomo I, Serie C, 459.

Estadística Minera y Metalúrgica de España. Resúmenes anuales de la provincia de Almería desde 1861 hasta 1996. Consejo de Minería, Madrid.

Gómez Iribarne, B. (1903). La riqueza minera de la provincia de Almería. Revista Minera, Tomo XXI, 1-4.

González, T. (1832). Registro y relación general de minas de la corona de Castilla. Madrid, 718 pp.

Guillén Riquelme, M. (1997). Mazarrón 1900. Ayuntamiento de Mazarrón, Murcia, 267 pp.

La minería andaluza, libro blanco (Tomo I). (1986). Junta de Andalucía, Sevilla, 273 pp.

Llorente, J. (1991). Minería Química. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 652 pp.

Maffei, E. y Rua Figueroa, R. (1872). Apuntes para una biblioteca española de libros, folletos y artículos, impresos y manuscritos, relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencias auxiliares (Tomo

Minas de oro de Rodalquilar (Almería). (1956). Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, Madrid, 21 pp. Pérez de Perceval, M. A. (1989). La minería almeriense contemporánea (1800-1930). Zéjel, Almería, 305 pp.

Rubio de la Torre, J. (1935). Metalurgia del oro. Boletín Oficial de Minas y Metalurgia, 216, 396-409.

Sánchez Gómez, J. (1989). De minería, metalurgia y comercio de metales (Tomo I). Univ. Salamanca & IGME, Madrid, 415 pp.